




PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ DROGI ULICY GIEDROYCIA W ŻORACH

1. STAN ISTNIEJĄCY



2. STAN PROJEKTOWANY



krawężnik drogowy	30cm
podsyпка piaskowo-cementowa	3cm
ława betonowa z oporem bocznym	
warstwa tłucznia	
grunt rodzimy	