


PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ BRUKOWĄ
PRZY URZĄDZENIACH SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W DZIELNICY KLESZCZÓWKA W ŻORACH

STAN PROJEKTOWANY



"SZCZEGÓŁ 1"

